

Observaciones semanales de relaves, concentrados y líneas de agua

<i>Fecha</i>	<i>Tiempo</i>	<i>Observaciones-(Línea de colas, Línea de retorno de decantación, Línea de retorno de estanque o Línea de concentrado)</i>	<i>Mi número de cumplimiento si se detecta un incidente notificable</i>	<i>Fotos</i>
<i>xx/xx/xxxx</i>	<i>00:00 hrs</i>	<i>Coloque comentarios simples y claros. Si no hay nada que informar, comentarios para reflejarlo. Si hay un problema, informe preciso con fotos y</i>	<i>My Compliance # XXXXX</i>	
Tuesday, February 15, 2022				
Turno Dia	0900hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	1200hrs	linea de concentrado a puerto con vegetacion en vario tramos		
	1700hrs			
Turno Noche	0200hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	0400hrs	Concentraducto OK		
	0600hrs	Sin Novedad		
Wednesday, February 16, 2022				
Turno Dia	0900hrs	inicia shutdown en la barcaza 2 de decant		
	1200hrs	linea de concentrado a puerto con vegetacion en varios tramos		
	1700hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
Turno Noche	0200hrs	Sin Novedad		
	0400hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	0600hrs	Concentraducto OK		
Thursday, February 17, 2022				
Turno Dia	0900hrs	shutdown barcaza 2 decantacion		
	1200hrs	linea de concentrado a puerto requiere limpieza de vegetacion		
	1700hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
Turno Noche	0200hrs	Concentraducto OK		
	0400hrs	bloqueo de barcaza 2 de decantacion por trabajos en tuberias		
	0600hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
Friday, February 18, 2022				
Turno Dia	0900hrs	cambio de hosse flexible 364PP9012 decantacion		
	1200hrs	tuberia de concentrado y agua de retorno sin novedad		
	1700hrs	lineas de relave sin fugas		
Turno Noche	0200hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	0400hrs	Concentraducto OK		
	0600hrs	bloqueo de barcaza 2 de decantacion por trabajos en tuberias		
Saturday, February 19, 2022				
Turno Dia	0900hrs	se inicia la barcasa 2 decantacion		
	1200hrs	se realizo limpieza a la linea de concentrado por personal daycrew		

	1700hrs	verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK (se realizo flushing para desbancar una liene de relave)		
Turno Noche	0200hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	0400hrs	Concentraducto OK		
	0600hrs	Sin Novedad		
Sunday, February 20, 2022				
Turno Dia	0900hrs			
	1200hrs			
	1700hrs			
Turno Noche	0200hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	0400hrs	Concentraducto OK		
	0600hrs	sin novedad		
Monday, February 21, 2022				
Turno Dia	0900hrs			
	1200hrs			
	1700hrs			
Turno Noche	0200hrs	Verificacion de lineas de relave norte, noroeste y sur OK		
	0400hrs	fuga de agua en linea 1 de decantacion KM1+100		
	0600hrs	Sin Novedad		